

## Wichtige Hinweise zu neuer Firmware für das Continental eBike System

Sehr geehrter Kunde,

hiermit möchten wir Sie über ein neues, umfassendes Firmware Update informieren, welches eine Vielzahl an neuen Funktionen für das Conti eBike System bietet.

- Die wichtigste Neuheit sind die neuen **Drive Modes**, die durch den Fahrer ausgewählt werden können. Zusätzlich zu den Unterstützungsstufen (1-4/Boost) verändern die Drive Modes die Intensität der Motorunterstützung, das Ansprechverhalten und die Reichweite des eBike Systems:
  - **RANGE** – reichweitenoptimiert & effizient  
sanfte Unterstützung; hohe Reichweite; Drehmoment und Unterstützungsleistung sind reduziert
  - **BALANCE** – ausgewogen & komfortabel  
Ausgewogene Kraftentfaltung; komfortable Fahreigenschaften; bedarfsgerechte Unterstützung
  - **POWER** – kräftig & direkt  
Sportliche Abstimmung; direktes, kraftvolles Ansprechverhalten und schnelle Leistungsentfaltung für ein agiles Fahren
- Das Update beinhaltet neben den Drive Modes eine Vielzahl weiterer neue Funktionen:
  - Der **Power Output Balken** gibt Aufschluss wieviel der möglichen Motorleistung aktuell abgerufen wird.
  - **Trittfrequenz** und die **Wattmessung** informiert zur eingebrachten Fahrerleistung.
  - **Abschätzung der ungefähren Reichweite** auch ohne die Verbindung zum Smartphone.
- Zusätzlich wurden die Symbole aktualisiert und die Darstellung verbessert.

### HINWEIS:

In dem Drive Mode "Power" kann der **Motor nach dem Update kurzzeitig mehr Leistung bereitstellen** als es vorher der Fall war. Daher kann es unter bestimmten Voraussetzungen zu einer **höheren Oberflächentemperatur des Gehäuses** kommen. Aus diesem Grund wird nach dem Update ein Hinweis von Ihrem Fachhändler auf der Antriebseinheit angebracht.

Das Softwarepaket baut sich folgendermaßen zusammen und kann über das Setup Menü im Display auf Aktualität geprüft werden:

Motor	2.3.1
BLE	3.1.0
Display	48.4.2
BMS	2.17.7 (Kalkhoff) / 2.2.4